

Измерительный преобразователь давления. Тип 4753 для использования во взрывоопасных зонах

Вид взрывозащиты ЕEx ia IIC T4-T6
PTB № Ex-94.C.4046
ASEV 95.1 10279

Общее назначение

Пьезорезистивные измерительные преобразователи давления предназначены для измерения давления жидкых и газообразных сред. Давление преобразуется в электрический сигнал. Данные измерительные преобразователи давления пригодны для использования в нулевой зоне.

Диапазоны измерений

Относительное давление, бар	Абсолютное давление /91, бар	
-0,25... 0	0... 0,6	
-0,4... 0	0... 1	
-0,6... 0	0... 1,6	
-1... 0	0... 2,5	
-1... 0,6	0... 4	
-1... 1,5	0... 6	
-1... 3	0... 10	
-1... 5	0... 16	
-1... 9	0... 25	
0... 0,25		
0... 0,4		
0... 0,6		
0... 1		
0... 1,6		
0... 2,5		
0... 4		
0... 6		
0... 10		
0... 16		
0... 25		
0... 40		
0... 60		
0... 100		
0... 160		
0... 250		
0... 400		
0... 600		
0... 700		


Пример заказа

Измерительный преобразователь давления для использования во взрывоопасных зонах
Тип 4753-242/64
Диапазон измерений 0... 4 бар

Структура обозначения типа

4753-242

4753 Типовой ряд 4753, Пьезорезистивный измерительный преобразователь давления для использования во взрывоопасных зонах
-242 Выход 4... 20 мА двухпроводной



Модификации

/41*	Подключение давления с помощью резьбового соединения 1/4" - 18 NPT	
/64	Подключение давления с помощью резьбового соединения G 3/4 с уплотнением сзади из эластомера	
/73	С неразъемным соединительным кабелем	с помощью резьбового соединения G 1/2 с коническим уплотнением и уплотнением сзади из эластомера
/79	Подключение давления с помощью резьбового соединения 1/2" - 14 NPT	С присоединительной коробкой
/91	Измерение абсолютного давления	Подключение давления с помощью резьбового соединения M 12 x 1,5
/93	Специальные диапазоны измерений	Подключение давления с помощью резьбового соединения M 14 x 1,5
/97*	Подключение давления с помощью фланцевого соединения по DIN 2501 (кроме форм М и L)	Подключение давления с помощью резьбового соединения G 3/8
/107**	Подключение давления с помощью резьбового соединения G 1/2 с уплотнением сзади из эластомера	Подключение давления с помощью резьбового соединения G 3/4
/108*	Подключение давления с помощью резьбового соединения G 1/4 с уплотнением сзади из эластомера	Подключение давления с помощью резьбового соединения G 1
/109*	Подключение давления с помощью резьбового соединения 7/16" - 20 UNF	Подключение давления с помощью внутреннего резьбового соединения G 1/4
/110*	Подключение давления с помощью резьбового соединения 1/8" - 27 NPT	Подключение давления с помощью резьбового соединения G 1/2 с двумя уплотнениями из эластомера
/114	Подключение давления с помощью резьбового соединения G 1/4 B	Подключение давления с помощью резьбового соединения M 18 x 1,5
/116*	Подключение давления с помощью резьбового соединения G 1/2 B	Подключение давления с помощью резьбового соединения G 1 с металлическим уплотнительным конусом
/117**	Подключение давления	

* только для диапазонов измерений ≤ 25 бар

** только для диапазонов измерений ≥ 40 бар

Технические характеристики**Корпус**

Высококачественная сталь № 1.4301

Детали, соприкасающиеся с измеряемой средойВысококачественная № 1.4571, 1.4435;
Мембрана из высококачественной стали № 1.4401, 1.4435 (≥ 60 бар: № 1.4568)**Подключение давления**

В серийном исполнении: с помощью резьбового соединения G 1/2 В по DIN 16 288,

другие подключения:
см. модификации**Электрические присоединения**В серийном исполнении: Розеточная головка по DIN 43 650, форма AF, сечение провода до макс. 1,5 мм^2 , резьбовое соединение Pg9 для кабеля Ø 4,5... 7 мм.**Модификация /73:**

неразъемный 4-жильный экранированный ПВХ-кабель с внутренним шлангом для компенсации давления воздуха, длина 2 м.

Другая длина по запросу.

Модификация /122Присоединительная коробка с резьбовым соединением Pg 11 для кабеля Ø 5... 10 мм, сечение провода до макс. 2,5 мм^2 **Напряжение питания**

11... 28 В постоянного тока

(из искробезопасной цепи тока***)

U_{max} ≤ 28 ВI_K макс. ≤ 125 мА

Остаточная пульсация: пики напряжения не должны быть больше или меньше указанных значений напряжения питания.

Макс. потребляемый ток ≤ 37 мА
(при 24 В постоянного тока)

*** Искробезопасная цепь тока в комплекте с блоком питания с разделительным трансформатором типа KFD2, типовой лист 40.4756.

Влияние напряжения питания

≤ 0,2 % / 10 В, норма 0,05 % / 10 В

Выходной сигнал

4... 20 мА (двухпроводной)

Нагрузка ≤ (U_B - 11 В) / 0,02 А Ом

регулируемые через потенциометр:

левая точка: ≈ +5 %

интервал измерений: ≈ ± 20 %

Влияние нагрузки

≤ 0,2 % (в диапазоне 0... 500 Ом),

норма 0,05 %

Характеристика: линейная**Отклонение характеристики при установке начальной точки**

≤ 0,5 %, по DIN IEC 770

Предел перегрузки по VDI/VDE 2184

2-кратный верхний предел

для диапазонов измерений ≤ 160 бар

1,5-кратный верхний предел

для диапазонов измерений ≤ 400 бар

1,2-кратный верхний предел

для диапазонов измерений > 400 бар

Гистерезис

≤ 0,1 % (≤ 0,2 % для диапазонов измерений > 25 бар)

Допустимая температура**окружающей и измеряемой среды**

-20... +85 °C (T4)*, (T5)**

-20... +60°C (T6)*

-20... +70 °C (T6)**

* только с блоком питания Рмакс. = 1,8 Вт

** только с блоком питания Рмакс. = 0,8 Вт

Влияние температуры**окружающей среды**для диапазонов измерений ≤ 25 бар
в пределах -10... +80°C

Нулевая точка:

≤ 0,02 %/K, норма

≤ 0,04 %/K, макс.

Интервал измерений:

≤ 0,02 %/K, норма

≤ 0,04 %/K, макс.

для диапазонов измерений ≥ 40 бар
в пределах 0... +60°C

Нулевая точка:

≤ 0,02 %/K, норма

≤ 0,04 %/K, макс.

Интервал измерений:


≤ 0,02 %/K, норма

≤ 0,04 %/K, макс.

для диапазонов измерений 0,25 бар
в пределах +20... +80°C

Нулевая точка: ≤ 0,06 %/K, макс.




Интервал измерений: ≤ 0,05 %/K, макс.

Функциональная схема**Принцип действия**

Давление измеряемой среды воздействует на разделительную мембрану пьезорезистивного измерительного преобразователя давления. Разделительная мембрана передает давление через жидкостное заполнение на кремниевую мембрану с легированным измерительным мостом сопротивлений (2). Этот измерительный мост работает по принципу пьезорезистивного эффекта. Он соединен через температурный компенсатор (1) с источником напряжения постоянной величины (5). Выходной сигнал измерительного моста усиливается в дифференциальном усилителе с устанавливаемой нулевой точкой (3). При выходном сигнале по току 4... 20 мА усилитель с регулируемым интервалом измерений (4) действует как U/I-преобразователь.

Схема соединений

Присоединение	Вид соединения	
	Штекер	Кабель
Напряжение питания 11...28 В постоянного тока	L+  L- 	1 2 белый серый
Выход по двухпроводной схеме		пропорциональный ток 4... 20 мА в цепи питания
Защитный провод		
Экранирование		черный

Размеры**Серийное исполнение****Модификации**

Модификации

